



3 津幡地区(庄)、井上地区(井上の庄)

川尻雨水ポンプ場の雨水排水量不足が要因の一つと考えられる



川尻雨水ポンプ場


雨水渠の流れ



凡例	項目
●	床上浸水
○	床下浸水
○	土砂災害
■	浸水被害
■	土砂災害

4 津幡地区(津幡、清水、庄)

八反田川及び総門川からの溢水が浸水被害の主要因と判断できる



津幡川接続部において急拡、湾曲、急縮が見られ、排出しにくい状況となっている

凡例	項目
●	床上浸水
○	床下浸水
○	土砂災害
■	浸水被害
■	土砂災害