

通学路合同安全点検箇所一覧(令和6年度)

番号	学校区	管轄	通学路の点検希望箇所	通学路の状況、危険・要注意の内容(詳しく)	備考(要望等)	点検結果	その後の検討結果と対応等
1	津幡南中学校	国警察町	中村開発工業資材置き場横道路 (中須加へ8-1) 	出合頭の見通しが悪い。(車と自転車・歩行者がぶつかりそうになる)  		<ul style="list-style-type: none"> ・新規で設置できるもの(横断歩道やカーブミラー)は無さそうなので、引き続き学校でも交通安全指導をお願いしたい。(国交省 金沢国道維持出張所) ・一時停止の規制(標識およびアスファルト標示)がされているため、薄くなった際の引き直しを検討する。(津幡警察署) ・中村開発敷地内の木の枝で、標識が見えなくなっているため、剪定するよう依頼する。(都市建設課) 	<ul style="list-style-type: none"> ・点検結果のとおり (標識に支障があった木の枝は剪定済)
2	英田小学校	国警察町	加茂の高架下の道路(あがた公園前) 	歩道・横断歩道がなく危険。 		<ul style="list-style-type: none"> ・ボックス内に歩道を確保することは、限られた幅員の中で新たに歩道幅員を確保することができないため、縁石設置ができない状態である。今の幅員の中で区画線を表示するなどして車道と路肩を区分することで対応したい。(国交省 金沢国道維持出張所) ・このボックスの前後に、歩道および横断歩道が設置されているボックスがあるため、その整備された安全な方を通るよう指導していただきたい。(津幡警察署) 	<ul style="list-style-type: none"> ・点検結果のとおり (区画線設置済)
3	英田小学校	警察町	郵便局前の通り 	車がスピードを出して通るため、危険。 		<ul style="list-style-type: none"> ・30km/時の速度制限がされている道路で、最近登下校時の取り締まりも行っている。引き続き取り締まり等で意識付けしていく。(津幡警察署) 	<ul style="list-style-type: none"> ・点検結果のとおり
4	英田小学校	警察町	英田交番前三叉路 	横断歩道やカーブミラーはあるのだが、下り坂から降りてきた際、家屋のかげとなり、車道から見えにくく危険。 		<ul style="list-style-type: none"> ・視覚に訴える啓発が有効と思われる。注意喚起として「交通安全」や「スピード落とせ」ののぼり旗が学校からの要望により支給できる。また、小学校の交通安全教室や、地域の交通安全イベントでの啓発活動も継続していく。(生活環境課) 	<ul style="list-style-type: none"> ・点検結果のとおり
5	中条小学校	警察町	南中学校裏の通学路 	カーブミラーはあるが、道幅が狭く、曲がりくねった道で、車と歩行者にとって見通しが悪く危険である。この道路を通学路としている児童生徒がいるため、歩道がないため危険である。		<ul style="list-style-type: none"> ・今後、このような生活道路は一律で30km/時の速度制限がされていくと思われる。(今すぐ個別で、この場所に速度規制をかけることは難しい)(津幡警察署) ・特段狭くなっているところを、拡幅できるか検討していく。(都市建設課) 	<ul style="list-style-type: none"> ・点検結果のとおり

番号	学校区	管轄	通学路の点検希望箇所	通学路の状況、危険・要注意の内容(詳しく)	備考(要望等)	点検結果	その後の検討結果と対応等
6	中条小学校	警察町	中条公民館前の通り(旧道)	登校時間による通行規制はあるが、交通量が多い。また、歩道も狭く、見通しが悪い。 	カーブミラーをつけたり、通学路の部分(スクールゾーン)が分かるように色をつけたりしてほしい。	・スクールゾーンの塗り直しを検討していく。(町内で同様に薄くなっている箇所があるなか、優先順位もあるため時期は未定) (都市建設課)	・点検結果のとおり
		町	南中学校裏の廃品置き場	入り口にバリケード等が無く、誰でも入れて危険である。また、強風で廃品が飛ばされたり倒れたりする可能性がある。 		生活環境課現地確認	ロープ等で立入禁止が分かるようにすること、また整理整頓することを指導した。 (生活環境課)
8	中条小学校	町	太田地区の加賀神社沿いの道路	歩道は確保されているが、路側帯を区分する線が薄くなっていて、歩道と車道の区別しづらく、危険である。 		・白線の引き直しを検討する。 (都市建設課)	・点検結果のとおり (工事の予定があり、その際に白線も引き直す予定)
			おおたクリニック・たにぐち整形外科前付近の歩道	ガードレールは途中までであるが、その先にガードレールがない箇所があり落ちた場合危険である。今年、自転車に乗って落ちていた児童がいる。 	ガードレールの設置ができないか	・ガードレールの設置が可能か検討する。 (都市建設課)	・点検結果のとおり
10	井上小学校	町	井上小学校運動場横のT字路に沿って流れる用水に危険あり。 	大雨時は、あふれんばかりの流量と勢いがあり、滑って落ちると大人でも危険と思われる。特に冬場になると多くの児童がこの箇所を利用することとなる。 		・地元生産組合と協議して転落防止用の対策を検討する。早急な対応は難しいため、引き続き危険箇所に関する指導・周知をお願いしたい。 (都市建設課)	・点検結果のとおり (落下防止柵を設置予定)